


QuickVet

Kurzbedienungsanleitung


Das QuickVet® zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit aus. Nur drei Arbeitsschritte bis zum Resultat und eine intuitive Menüführung eröffnen eine neue Form der Gerinnungsdiagnostik in Ihrer Praxis.

Schritt 1:



Setzen Sie die Kartusche in den QuickVet ein.

Schritt 2:



Pipettieren Sie die Probe in die Kartusche.

Schritt 3:



Lesen Sie das Ergebnis nach nur wenigen Augenblicken ab.



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com

